СОГЛАСОВАНО
Председатель Щекинской районной организации Тульской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)

_____ Г.Г. Царёва
«__» _____ _____2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»

_____ Е.Г. Жданова
«__» _____2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.
1.2. Адрес объекта: 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание 797,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1570 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1950 г, последнего капитального ремонта – 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024-2029 гг. капитального – 2054 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д.15тел/факс (8-48751)5-22-90

Подписано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА
DN: cn=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА, email=sh-pmh@tylaregion.org
Дата: 2026.06.24 11:26:25 +03'00'

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, дополнительное образование детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка общественного транспорта «Площадь», Автобус № 117,127.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А/ ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП – В

Объект доступен полностью всем категориям инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024 - 2029гг

в рамках исполнения: плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается № 19-П от 06.05.2024г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 01 от "12" апреля 2024г.
2. Акта обследования объекта № 01 от "08" апреля 2024г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации здания №01 от "10" апреля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО
«Первомайская ДШИ»

_____ Е.Г.Жданова
«____» 2024г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

"12" " апреля 2024г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.
1.2. Адрес объекта: 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание 797,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1570 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1950 г, последнего капитального ремонта – 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024-2029 гг. капитального – 2054 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района.
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, частная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301240, Тульская область, г.Щекино,ул.Ленина,д.15тел/факс(8-48751)5-22-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 50 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта «Площадь», Автобус № 117,127.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А/ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____ Т. В. Лунина, заместитель директора по учебно – воспитательной работе

(*подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО
«Первомайская ДШИ»

_____ Е.Г.Жданова
«___» _____ 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ "08" апреля 2024 г.
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение.
1.2. Адрес объекта: 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание 797,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1570 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1950 г, последнего капитального ремонта – 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024-2029 гг. капитального – 2054 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 301212, Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(дополнительная информация)

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:
- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;

- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;
- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;
- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта «Площадь», Автобус № 117,127.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А/ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В	-	2-5
2	Вход (входы) в здание	ДП - В		6-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - В		9-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В		25-46
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - В		47-50
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - В		2-47
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - В	_	1,2,3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП – В

Объект доступен полностью всем категориям инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024-2029гг

в рамках исполнения: плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. Согласование на комиссии МАУДО «Первомайская ДШИ»

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается № 19-П от 06.05.2024г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту — на 3 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 50 фото
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
нет.

Руководитель
рабочей группы:
Заместитель директора
по учебно – воспитательной работе
Т. В. Лунина
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы:
Заведующий хозяйством
Т.Ю. Кругликова
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Председатель профсоюзного комитета
О. В. Сазонова
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Секретарь
В. В. Щемелева
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе:
Представители общественных организаций инвалидов
эксперты по доступной среде ТРО ВОИ:
Марина Л.И. _____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Орлова Е.Б. _____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «10» апреля 2024 г. (протокол № 01)
комиссией (название) по обследованию и паспортизации: МАУДО
«Первомайская ДШИ»

Заключение № 19-П от 06.05.2024 г.
Иванов А.В.

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «08» апреля 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района.

По адресу: **Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15.**

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С,У	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт Письмо в МО
1.4	Пандус (наружный)	нет			Присутствуют альтернативные пути для инвалидов, использующих кресло коляски	К,О		Не нуждается

1.5	Автостоянка и парковка	нет		3,4, 5	Не выделены и не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов и МГН	К,О,С ,Г,У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Из выделенных мест оборудовать 50% специализированными местами для инвалидов размерами 3.6м*6.0м и 50% местами 2.5м*5.0м Оборудовать парковки вертикальными знаками «парковка для инвалидов» на высоте 2.1- 2,5м до нижнего среза знака, и «дублирование дорожного знака «Инвалид» на асфальтовом покрытии белым цветом, размерами 0.8м х 1.6м. На выделенных и оборудованных местах парковки для инвалидов размерами 3.6х6м рекомендуется предусмотреть горизонтальную разметку зон безопасности, для доступа к багажнику и автомобилю с подъемником, расположенным сзади. Ширина зоны безопасности 1.2м. Расположение зон безопасности: сзади вне зоны движения и сбоку между специальными парковочными местами. (параллельные полосы белого или желтого цвета). Специализированные парковочные места, расположенные рядом с основным входом на объект, дополнительно оборудовать знаками указывающие направление и зону действия знаков (8.2.5, 8.2.6 ПДД), либо оборудовать знаком каждое парковочное место для инвалидов. Рекомендуется фасад	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

							знаков разместить перпендикулярно основному потоку автомобилей согласно схеме организации дорожного движения. (ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016 (ГОСТ 51256-2018)	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2020 и СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

именование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ерритории, прилегающей к зданию	ДП-В		2 - 5	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «08» апреля 2024г..

I.Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6				Не нуждается
2.2	Дверь (входная)	есть		6				Не нуждается
2.5	Тамбур	есть		7	Отсутствует контрастное маркировка дверных ручек	С,У	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (Для ориентирующей разметки контрастность должна составлять не менее 40 % относительно поверхности, на которую информация нанесена). (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				7	Дверь двухстворчатая распашная. Ширина рабочей створки 0,77м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки распашной двери не менее 0,9м в свету (п.6.1.5 СП 59 13330 2020) До адаптационных мероприятий открытыми держать обе створки распашной двери открытыми при	Текущий ремонт

							обслуживании инвалидов.	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В		6-7	Капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:


Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «08» апреля 2024 г.

I.Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
				9	В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов и МГН	К,О, С,Г, У	Рекомендуется на каждом этаже, предусмотреть зоны отдыха на два-три места, (не менее 5% от всех мест) в том числе для инвалидов на креслах-колясках. Зоны отдыха следует предусматривать через 25-30 м. Места отдыха оборудовать скамьей с подлокотником и опорой для спины. Рекомендуется обозначить знаком каждое место отдыха/ожидания на высоте 1.5-2.5м знаком доступности размерами 0.15*0.15м (п.п.6.2.5 СП 59.13330.2020), ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				10, 11, 12,	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием (обозначением) конечной цели	К,О, С,Г, У	Рекомендуется информационные указатели (указатели направления путей движения) расположить на всех основных точках пересечения путей движения на объекте (лестничных площадках, холлах, т.п.).	Текущий ремонт

								Визуальные знаки и указатели расположить на высоте от 2м до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв надписей на указателях, должна быть не менее 7,5 см. (ГОСТ Р 51090-17)	
				10, 11, 12,	Коридор не оборудован настенными поручнями для вспомогательного передвижения инвалидов.	О,С, У	Рекомендуется обустроить пристенные поручни (поручень отбойник) с не травмирующими окончаниями вдоль путей движения, на уровне 0,9м от пола, на свободных от оборудования участках. Поручень является вспомогательным оборудованием для людей с ОДА и направляющим элементом для инвалидов по зрению.	Текущий ремонт
				9	Отсутствует звуковое расписание занятий.	Г	Рекомендуется предусмотреть наличие звукового расписания уроков. Рекомендуется предусмотреть, информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с сенсорным управлением, с автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова помощника. (Приказ Мин просвещения РФ от 03.09.2019 № 465)	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		14, 15, 16	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	13					Не нуждается
3.5	Дверь (межкоридорная)	есть		17, 18,	Отсутствует яркая контрастная маркировка на стеклянных полонах дверей.	С,У	Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на уровне 1,3м–1,4 м СП 59 13330 2020 п.6.1.5	Текущий ремонт
				17, 18,	Дверные ручки не контрастны по отношению к цвету двери.	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020). 	Текущий ремонт
				19	Высота порога 0,02м- 0,06м	К,О, С,У	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

								
				17, 18	Отсутствуют информационные таблички с указанием конечной цели направления движения	К,О, С,Г, У	Рекомендуется предусмотреть информационные таблички с указанием конечной цели направления движения. Расположить их на высоте 1.2- 1.6м со стороны дверной ручки основной створки распашной двери.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, табличках	К,О, С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть указатели направления движения для инвалидов, выполненные на светонакопительных информационных табличках к доступному эвакуационному выходу..	Текущий ремонт
					На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	С,Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций СП 59.13330 2020 п.6.5.2	Текущий ремонт
				32	Эвакуационная схема не адаптирована для инвалидов.	С,У	Разработать и отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на	Организационные моменты

							отметке не более 0,85м-1.3м от уровня пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020).	
				21, 22	Дверные ручки не контрастны по отношению к цвету двери.	С	Обеспечить контрастность ручек входной двери по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				15, 23,	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа.	К,О, С,Г, У	Рекомендуется предусмотреть доступный инвалиду на кресле коляске эвакуационный выход со второго этажа либо оборудовать пожаробезопасные зоны. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны с двухсторонней связью, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями Двери и стены на путях эвакуации оборудовать знаком Е 21с направлением в зону безопасности. СП 59.13330 2020 п.6.2.25 До капитального ремонта рекомендуется использовать кресло «Самоспас».	Капитальный ремонт
				23	Краевые ступени лестниц эвакуационных выходов не выделены контрастно	С,У	Выделить краевые ступени эвакуационных лестниц цветом контрастным по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
				23	Поручни эвакуационной лестницы не контрастны по	С,У	Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В	Текущий ремонт

					отношению к окружающей среде.		условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. СП 59 13330 2020 п.6.2.29	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)	ДП -В		9-24	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение № 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ№ 01
от «08» апреля 2024 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4	***Кабинетная форма обслуживания*** *(замечания общего характера)*	есть			Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
4.1	***Кабинет раннего развития***			32, 33	Кабинет не полностью оборудован для занятий с детьми с ОВЗ	С,У	Рекомендуется дооборудовать кабинет: -Наборы/игры для развития способностей по классификации предметов, понятий -Наборы/игры для обучения навыкам письма -Наборы/игры для обучения навыкам счета -Наборы/игры для развития пространственного мышления -Наборы/игры для развития творческих способностей -Наборы/игры для развития слухового восприятия -Наборы/игры для изучения объема	

							-Игровое и развивающее оборудование для слабослышащих детей -Наборы/игры для развития цветового восприятия - Видеоувеличители стационарный и/или портативный, - Мультимедиапроектор с экраном или настенный монитор с большим экраном. Рекомендуется предусмотреть специальную мебель для инвалидов (Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, регулируемый по высоте и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). (Приказ минобра № 465)	
41 2	***Теоретические классы***			28, 29, 30, 31 34, 35	Места для занятий с детьми с ОВЗ не полностью оснащены специальным оборудованием в полном объеме	С,Г,У	Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного образования, для детей с ОВЗ. Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, и т.д, специальную мебель для инвалидов (Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, регулируемый по высоте и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20 лк.	Текущий ремонт

							Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по «Skype» (системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком). (п.8.7.6 СП 59.13330.2020).	
				28, 29, 34,	Отсутствуют разворотные площадки в классах.	О,К	Предусмотреть при необходимости расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром 1,4м и проходов к оборудованию, музыкальным инструментам, ученической доске и т.п. шириной не менее 1,2м (0,9м.)	Текущий ремонт
42	***Раздевалка***	есть		37	Высота крючков для одежды 1,4м	К,О,С,Г,У	Высота крючков (5% от всех крючков), для размещения одежды костылей и др. приспособлений для инвалидов должна быть не более 1,1м.	Текущий ремонт
				37	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О	Предусмотреть при необходимости индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи	Текущий ремонт

							следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м	
42	**Зальная форма обслуживания**	есть		38, 39	Не все залы оборудованы информационными таблички с названием помещения, выполненная рельефно-графическим и способом	С,У	Установить табличку с указанием номера и назначения помещения на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				41,	Присутствуют пороги высотой 0,05м	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м. Рекомендуется предусмотреть приставной пандус для преодоления препятствия в виде труб.	Текущий ремонт
42.1	*Концертные залы*	есть	43, 44		Высота сцены - 0,17-0,25м. .	К,О,С,У	Доступ на сцену инвалидам с ОДА осуществляется с помощью существующего подъемного устройства (ступенькоходом),	Не нуждается
					Не обозначены места для инвалидов	К,С	Выделить и обозначить место для расположения инвалида- колясочника вблизи к эвакуационным выходам Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места на	Текущий ремонт

							время проведения массовых мероприятий. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом-втором ряду. Места для инвалидов по слуху- в зоне действия индукционной петли, СП 59 13330 2020 п.8.2.3, Приказ Минобразования № 465.	
4.2	*Библиотека*	есть		42,	Отсутствует учебно-методическая и другая литература с использованием рельефно-точечным шрифтом Брайля		Обеспечить при необходимости библиотеку периодической, научной, учебно- методической, справочно-информационной и художественной литературой выпущенной с рельефно точечным шрифтом Брайля и другими специальными способами для слепых и слабовидящих детей. Приказ минкульта № 2761 от 10.10.2015г	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		46				Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		25-46	Текущий ремонт .

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ№01
от «08» апреля 2024 г..

I.Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	***Туалетная комната***	есть		47	У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификаций о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности.	К,О, С,Г, У	Установить около дверей блоков туалетов информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).	Текущий ремонт
5.3	***Душевые ванные комнаты***	нет						
5.4	Бытовые комнаты	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В		47-50	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 01
от «08» апреля 2024 г.

I.Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К,О, С,Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					ВЭБ страница организации не предусматривает информацию для инвалидов		Доработать сайт с учетом ГОСТ Р 51671-2020 Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности помещений объекта для всех категорий инвалидов - о режиме работы	Текущий ремонт

							- ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020;	
6.2	Акустические средства	нет						Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет			Не везде на дверях кабинетов, залов не установлены таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С	Установить таблички с названием кабинетов, залов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема. Установить мнемосхему помещения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	_____	_____	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.


Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
12. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
13. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
14. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
15. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).
15. ISO 21902:2021 Graphical symbols -- Public information symbols
16. Письмо министерства образования № 07-3199 от 29.07.2016
17. Приказ министерства просвещения № 465 от 3.09.2019г “Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения»
18. ПРИКАЗ от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования»
19. Приказ министерства культуры №2761 от 10.11.2015 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания..»

Приложение № 7
к Паспорту доступности ОСИ № 01
от 08 апреля 2024 г.

План мероприятий
обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района.
по адресу: Тульская область, Щекинский район, р. п. Первомайский, проспект Улитина 15

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	**Территория, прилегающая к зданию (участок)**						
2.	**Вход (входы) в здание**						
2.1	***Лестница (наружная)***						
2.2.	***Пандус (наружный)***						
2.3	**Входная площадка (перед дверью)**						
2.4	***Двери (входные)***						
2.4.1	Обеспечить цветом контрастность ручек входных дверей по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016).	2024			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения	

							
2.5	***Тамбур***						
3.	**Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**						
3.1	**Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)**						
3.1.1	На каждом этаже, предусмотреть зоны отдыха на два-три места, (не менее 5% от всех мест) в том числе для инвалидов на креслах-колясках. Зоны отдыха следует предусматривать через 25-30 м. Места отдыха должны быть оборудованы скамьей с подлокотником и опорой для спины, знаком на высоте 1.5-2.5м (п.п.6.2.5 СП 59.13330.2020)	2025-2026			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для инвалидов всех категорий	
3.1.2	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	2024-2025			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для инвалидов использующие кресло коляски	

							
3.2	**Лестницы (внутри здания)**						
3.2.1	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м (п. 6.2.8 СП59.13330.2020)	2025			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для людей с нарушением зрения	
3.3	**Пандус**						
3.4	**Лифт**						
3.3	**Дверь**						
3.4	**Пути эвакуации**						
3.4.1	отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить	2025-2026			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	

	на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85м-1.3м от уровня пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020).						
3.4.2	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций СП 59.13330 2020 п.6.5.5	2029-2030			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения	
4.	**Зоны целевого назначения**						
4.1.1	Предусмотреть расстановку мебели, для обслуживания инвалидов, с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходы между столами не менее 0,9м	2027			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	
4.1.2	Установить табличку с указанием номера и назначения помещения на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020)	2025			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения	
5.	**Санитарно-гигиенические помещения**						
5.1	Установить около дверей блоков туалетов информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны	2024-2025			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	

	дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (п. 6.3.6, 6.5.9, 6.3.6 СП 59.13330.2020; п. 4.3.8.2, приложение Г ГОСТ Р 52131-2019).						
6.	**Система информации и связи (во всех зонах)**						
6.1	Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников.	2024			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов	
6.2	Доработать сайт с учетом ГОСТ Р 52872-2019 Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о доступности помещений объекта инвалидам всех категорий - о режиме работы организации; - о порядке оказании помощи инвалидам - о режиме работы учреждения	2025-2026			Т. В. Лунина	Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов.	

	- ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью (п.6.5.3 СП 59.13330.2020) . Например: https://dmsh25.edusite.ru/p21aa1.html						

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств»

Е. Г. Жданова

(подпись)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»







3



4




5



6




7


1 ЭТАЖ
1 КАБИНЕТ ИЗО
2 КАБИНЕТ РИСУНКА
3 САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
4 САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
5 КАБИНЕТ ЖИВОПИСИ
6 КАБИНЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
7 КАБИНЕТ СЕКРЕТАРЯ
8 БИБЛИОТЕКА
9 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
10 КАБИНЕТ СКРИПКИ
11 КАБИНЕТ ГИТАРЫ И ФОРТЕПИАНО
12 МАЛЫЙ ЗАЛ
13 КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
14 РАЗДЕВАЛКА

8



9



10



11



12



13



14




15



16



17



18



19


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
МАУДО «Первомайская ДШИ»
1-й этаж
Действия при пожаре!
Сохранять спокойствие!
Условные обозначения
Действия при аварии:
Сохранять спокойствие!


20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32




33



34



35




36



37



38



39



40



41



42




43



44



45



46



47



48


SOS



В данной папке прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 58 (пятьдесят восемь) листов

Директор МАУДО «Первомайская ДШИ»
_____ Е.Г. Жданова

Председатель
Щекинской районной организации
Тульской региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)
_____Г.Г. Царева

М.П.
«07» 05
_____ 2024 г.